

1- Réfection du Mur du Cimetière

- Au fil des années le mur d'enceinte du cimetière en pierre se dégrade. (voir photos)
- Les joints se délittent , les pierres tombent au fur et à mesure , le mur se fragilise et risque de tomber par endroit.
- La végétation devient envahissante et participe à la dégradation du mur.
- Le chapeau du mur se fissure par endroit provoquant des infiltrations d'eau.

1- Réfection du Mur du Cimetière

- Prise en compte du cahier des charges des bâtiments de France
- Un nettoyage des pierres sera effectué
- Rebouchage et remplacement des pierres usagées par des pierres de même nature avec un enduit de même ton traditionnel (chaux ton pierre)
- Pose d'agrafes/ou ancras sur le chapeau du mur pour renforcer la rigidité de l'ensemble